



Technischer Hinweis für Federscharniere

Öffnungsrichtung der Federscharniere je nach Federtyp:



Entwicklung des Drehmoments der Federscharniere je nach Winkelposition:



M: Drehmoment des Scharniers in verschiedenen Positionen.


M(0°): Drehmoment bei parallel ausgerichteten Flügeln.

M(90°): Drehmoment bei auf 90° ausgerichteten Flügeln.


M(180°): Drehmoment bei auf 180° ausgerichteten Flügeln.

Technischer Hinweis für Federscharniere

Zsanérok zárórugóval




Zsanérok nyitórugóval






Montage und Öffnungsrichtung:

felhelyezett szerelvény:



süllyesztett szerelés:



A nyíl a zsanér forgási irányát mutatja a rugó hatása közben.